

SIÈGE-AUTO RECARO TIAN (CORE / ELITE)

RAPPEL ET REMPLACEMENT PRODUIT



RECARO annonce le rappel préventif du siège-auto RECARO TIAN (CORE et ELITE), vendu à partir d'août 2020.

Le rappel est dû à une possible interférence entre le système de harnais et les composants internes du siège-auto, avec d'éventuelles difficultés de réglage du harnais et, dans certains cas, la perte potentielle d'intégrité du système de harnais pendant les opérations de réglage.

Les produits concernés sont identifiables par le numéro d'homologation (A) et par le numéro de série (B) indiqués sur l'étiquette orange située sous le siège-auto.

Les unités incluent dans les intervalles de numéros de série suivants sont concernées :

MODÈLE (code produit)	NUMÉRO D'HOMOLOGATION (A)	NUMÉRO DE SERIE (B)
RECARO TIAN CORE (code 88042)	04301383	De: 00000001 A: 00001722
RECARO TIAN ELITE (code 88043)		De: E00000001 A: E00004953

Les unités identifiées par une étiquette supplémentaire, placée à proximité de l'étiquette orange, indiquant une date de production ultérieure au 27/10/2020 (jour/mois/année) ne sont PAS concernées (Exemple ci-dessous) :

Conformément à son engagement permanent de garantir la sécurité et les normes de qualité les plus élevées, Recaro demande aux utilisateurs de ce produit de cesser immédiatement son utilisation et de contacter le service consommateurs RECARO au 0809 540 387 pour la France, et au +39 (0) 245467740 pour la Belgique et la Suisse, ou via la section contact de notre site www.recaro-kids.fr, afin de procéder à un remplacement gratuit du siège-auto dans les meilleurs délais.