

BeSafe rappel pour réparation du BeSafe iZi Go X1

**Risque potentiel lors d'une utilisation combinée à la base ISOfix.
Il est sûr d'utiliser le siège lorsqu'il est installé avec la ceinture de
sécurité du véhicule.**

RESUME

- Ne concerne que le BeSafe iZi Go X1 avec numéro de série de **ZG0247548** à **ZG(0)270529**
- Les sièges concernés doivent être immédiatement réparés dans un des points de vente BeSafe sélectionné à partir de la semaine 12
- Le problème potentiel n'a lieu que lorsque le BeSafe iZi Go X1 est utilisé avec la base ISOfix. Il est sûr d'utiliser le siège lorsqu'il est installé avec la ceinture de sécurité du véhicule
- Ce problème n'affecte pas le BeSafe iZi Go Modular (X1) i-Size, iZi Modular i-Size base ou tout autre produit BeSafe

BeSafe effectue un rappel pour réparation sur les bases d'un problème de sécurité potentiel d'un composant dans le siège BeSafe iZi Go X1. La performance du siège n'a pas été satisfaisante lors des tests de routine standards de BeSafe.


BeSafe a clairement identifié la cause du problème et a développé une solution de réparation qui élimine le risque de sécurité. BeSafe a procédé à des crash-tests poussés de cette solution de réparation pour assurer que le siège peut être utilisé de façon sûre à 100%.

Si vous avez acheté un nouveau BeSafe iZi Go X1 après le 9 mars 2020, merci de vérifier qu'il possède l'étiquette "CHECK 2020" à côté du numéro de série. Cela signifie que ce siège a été réparé et peut être utilisé en toute sécurité.



NOUS POUVONS VOUS AIDER À VÉRIFIER SI VOTRE SIÈGE EST CONCERNÉ!

Les sièges concernés doivent être immédiatement réparés dans un des points de vente BeSafe sélectionnés à partir de la semaine 12. Trouvez le revendeur le plus proche de vous ici:
<http://bit.ly/BeSafe-iZiGoX1-Recall-FR>



Pour toute autre question ou inquiétude, merci de contacter BeSafe via::

Téléhone: +33 (0)185 859 336

Email: information.fr@hts.no